

Приложение № 2
 К паспорту доступности объекта и услуг № 29
 Дата обследования « 29 » 08 20 18 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 266 ЗАТО Александровск»

Наименование объекта

184682. Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Вирокова, д.21

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН * (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (по реконструкции/ капитального ремонта):		на момент обследования	Состояние доступности соответствующей зоны	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)		после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Августовная и парковка	1.1 Высокие пороги и ступени 1.2. Отсутствие поручней, нарушение их высоты 1.3 Отсутствие пандуса 1.4 Отсутствие кнопки вызова 1.5 Неровное покрытие	ДУ - ш ДУ - дом ДУ - дистант	ДУ - ш ДУ - дом ДУ - дистант	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУ -ш О-н - ДУ-ш О-в - ДУ-ш С-п - ВНД С-ч - ДУ-ш Г-п - ДУ-ш Г-ч - ДУ-ш У - ДУ-ш	К - ДУ - ш О-н - ДУ-ш О-в - ДУ-ш О-в - ДУ-ш С-п - ДУ-ш С-ч - ДУ-ш Г-п - ДУ-ш Г-ч - ДУ-ш У - ДУ-ш

2.	<p>Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лестница (наружная) - Ландус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Тамбур 	<p>2.1 Отсутствие информации об ОСИ у входа на территорию</p> <p>2.2. Оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения</p> <p>2.3. Высокие пороги и ступени</p> <p>2.4 Узкие дверные проемы</p> <p>2.5 Отсутствуют поручни на лестничном марше,</p> <p>2.6 Отсутствует контрастная краска на первой и последней ступенях,</p> <p>2.7 Отсутствуют предупредительные тактильные полосы</p> <p>2.8 Отсутствие пандуса</p>	<p>ДУ – ши</p> <p>ДУ – дом</p> <p>ДУ – дистант</p>	<p>ДУ – ши</p> <p>ДУ – дом</p> <p>ДУ – дистант</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н - ВНД</p> <p>О-в - ВНД</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ВНД</p> <p>Г-ч - ВНД</p> <p>У - ВНД</p>	<p>К – ДУ</p> <p>- ши</p> <p>О-н – ДУ-ши</p> <p>О-в – ДУ-ши</p> <p>С-п – ДУ-ши</p> <p>С-ч – ДУ-ши</p> <p>Г-п – ДУ-ши</p> <p>Г-ч – ДУ-ши</p> <p>У – ДУ-ши</p>	<p>К – ДУ - ши</p> <p>О-н – ДУ-ши</p> <p>О-в – ДУ-ши</p> <p>С-п – ДУ-ши</p> <p>С-ч – ДУ-ши</p> <p>Г-п – ДУ-ши</p> <p>Г-ч – ДУ-ши</p> <p>У – ДУ-ши</p>
3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Ландус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1. Отсутствует предупредительная информация о препятствиях (подход к дверным проемам), голобовые средства информирования об объекте, тактильные предупредительные указатели и контрастно окрашенная поверхность пола</p> <p>3.2. Отсутствует контрастная краска на первой и последней ступенях, отсутствуют предупредительные тактильные полосы</p> <p>3.3. Отсутствует устройство для подъема и перемещения инвалидовных колесок по лестнице (гусеничное)</p> <p>3.4. На схемах эвакуации не отражено, что эвакуация МГН производится в порядке, общем для всех граждан</p>	<p>ДУ – ши</p> <p>ДУ – дом</p> <p>ДУ – дистант</p>	<p>ДУ – ши</p> <p>ДУ – дом</p> <p>ДУ – дистант</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н - ВНД</p> <p>О-в - ВНД</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ВНД</p> <p>Г-ч - ВНД</p> <p>У - ВНД</p>	<p>К – ДУ</p> <p>- К – ДУ-ши</p> <p>О-н – ДУ-ши</p> <p>О-в – ДУ-ши</p> <p>С-п – ДУ-ши</p> <p>С-ч – ДУ-ши</p> <p>Г-п – ДУ-ши</p> <p>Г-ч – ДУ-ши</p> <p>У – ДУ-ши</p>	<p>К – ДУ - ши</p> <p>О-н – ДУ-ши</p> <p>О-в – ДУ-ши</p> <p>С-п – ДУ-ши</p> <p>С-ч – ДУ-ши</p> <p>Г-п – ДУ-ши</p> <p>Г-ч – ДУ-ши</p> <p>У – ДУ-ши</p>
4.	<p>Зоны целевого назначения</p>	<p>4.1. Размеры занимаемых кабинетов</p>	<p>ДУ – ши</p>	<p>ДУ – ши</p>	<p>К - ВНД</p>	<p>К – ДУ</p>	<p>К – ДУ</p>

	<p>Здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Залная форма обслуживания - Приглашенная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания <p>Жилые помещения</p> <p>Места приложения труда</p>	<p>не соответствуют универсальным требованиям при кабинетной форме обслуживания для колясочников. 4.2</p> <p>4.2. Отсутствуют:</p> <p>специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; настольная лампа с lupой; портативное устройство для чтения печатных материалов.</p>	ДУ – дом ДУ – дистант	ДУ – дом ДУ – дистант	О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	-пш О-н - ДУ-пш О-в - ДУ-пш С-п - ВНД С-ч - ДУ-пш Г-п - ДУ-пш Г-ч - ДУ-пш У - ДУ-пш	ДУ - пш О-н - ДУ-пш О-в - ДУ-пш С-п - ДУ-пш С-ч - ДУ-пш Г-ч - ДУ-пш У - ДУ
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната - Душевая / ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) 	<p>5.1. В вестибюле и коридорах объекта отсутствует информация о месте нахождения туалетной комнаты и путях движения к ней;</p> <p>5.2. Входные двери, где расположены туалетные комнаты, не оборудованы элементами, позволяющими беспрепятственно ее открывать людям с ограниченными в движении;</p> <p>5.3. В туалетных комнатах отсутствует кнопка связи с постом дежурного; нет унитазов с поручнями для людей с ограниченными возможностями, отсутствует тактильная меморисхема, тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенная поверхность</p>	ДУ – пш ДУ – дом ДУ – дистант	ДУ – пш ДУ – дом ДУ – дистант	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУ -пш О-н - ДУ-пш О-в - ДУ-пш С-п - ВНД С-ч - ДУ-пш Г-п - ДУ-пш Г-ч - ДУ-пш У - ДУ-пш	К - ДУ - пш О-н - ДУ-пш О-в - ДУ-пш С-п - ДУ-пш С-ч - ДУ-пш Г-п - ДУ-пш Г-ч - ДУ-пш У - ДУ
6.	<p>Система информации на объекте</p>	<p>6.1. Отсутствуют дополнительные визуальные средства информирования: световой</p>	ДУ – пш ДУ – дом ДУ –	ДУ – пш ДУ – дом ДУ –	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД	К - ДУ -пш О-н -	К - ДУ - пш

	<p>- комплексность - единообразия и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях</p> <p>Сайт организации</p>	<p>сигнализатор школьного звонка и сигнала о ЧС. 6.2. Отсутствие голосовые средства информирования об объекте 6.3. Отсутствие предупредительные тактильные полосы и контрастно окрашенная поверхность пола</p> <p>...</p>	дистант	дистант	С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	ДУ-пш О-в - ДУ-пш С-п - ВНД С-ч - ДУ-пш Г-п - ДУ-пш Г-ч - ДУ-пш У - ДУ-пш	О-н - ДУ-пш О-в - ДУ-пш С-п - ДУ-пш С-ч - ДУ-пш Г-п - ДУ-пш Г-ч - ДУ-пш У - ДУ-пш
7.	<p>Пути движения к объекту от остановки</p>	<p>7.1. Высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны 7.2. Отсутствие мест отдыха на пути движения</p>	ДУ-пш ДУ-дом ДУ- дистант	ДУ-пш ДУ-дом ДУ- дистант	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУ -пш О-н - ДУ-пш О-в - ДУ-пш С-п - ВНД С-ч - ДУ-пш Г-п - ДУ-пш Г-ч - ДУ-пш У - ДУ-пш	К - ДУ - пш О-н - ДУ-пш О-в - ДУ-пш С-п - ДУ-пш С-ч - ДУ-пш Г-п - ДУ-пш Г-ч - ДУ-пш У - ДУ-пш

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и других МПН	К	О-н	О-в	С-н	С-ч	Г-н	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ - III	ДУ - III	ДУ - III	ВНД	ДУ - III	ДУ - III	ДУ - III	ДУ - III
- после отложенных мероприятий (после 2-го этапа работ)	ДУ - III	ДУ - III	ДУ	ДУ - III	ДУ	ДУ - III	ДУ	ДУ
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ